
□ Помощник начальника доменного цеха Ново-Тагильского металлургического завода т. Транин внес ценное рационализаторское предложение, дающее большую экономию.

□ Известно, что перед загрузкой печи кокс пропускается через специальные грохоты гризли, где отсеивается вся мелочь и мусор. Кокс должен поступать в печи чистым и кусками строго установленных размеров.

□ От большой нагрузки гризли часто выходят из строя – снашиваются диски. Отливка дисков, набор их на валы – очень трудоемкая работа. К тому же литейный цех зачастую не справлялся с отливкой дисков.

□ Тов. Транин внес конструктивные изменения в грохоты гризли. Он решил заменить диски обыкновенными трубами, к которым особым способом привариваются ребра.

□ Испытания гризлей т. Транина дали положительные результаты. По предварительным подсчетам, внедрение этой конструкции даст Ново-Тагильскому заводу около полутора миллионов рублей экономии в год.

□